



ELECTRO DH

Mod. 11.817

**Instrucciones
de uso**

TERMÓMETRO/HIGRÓMETRO DIGITAL

Adecuado para su uso en invernaderos, granjas, cámaras frigoríficas, viviendas, y otros emplazamientos que requieran control de temperatura y humedad. Dispone de un soporte plegable en la parte de atrás para su colocación en sobremesa.

Funcionamiento:

- * Sacar el plástico protector de la batería y la pantalla.
- * A la izquierda de la pantalla aparecerá la humedad relativa y a la derecha la temperatura, recibidas del sitio dónde esté emplazado solamente el sensor (por ejemplo: dentro de una cámara frigorífica).

Precaución: no colocar la punta del sensor dentro de aceites o líquidos.

Notas:

- * Cuando los dígitos del termómetro se vean borrosos cambie la pila.
- * Sacar y volver a poner la pila en caso de problemas en la pantalla.
- * La precisión del termómetro puede fallar en caso de que el cable del sensor sea golpeado, mojado, aplastado o cortado; o la pila esté baja de carga.

Especificaciones:

Rango de medida:

Temperatura.....-50°C + 70°C
Humedad.....10 - 99% H.R.

Sensibilidad:

Temperatura.....+/- 1°C entre 0°C ~ 35°C
+/- 2°C en el resto de temperaturas.
Humedad.....+/-5% hasta 25°C. 8% en el resto de temperaturas

Sensor.....punta metálica, cable 1m de longitud
Pila.....1 x AG13 o LR44 (incluida)
Dimensiones.....57 x 32 x 11,5mm



COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTRO DH, S.A. Fortuna,29 - 08902 L'Hospitalet de LI. (Barcelona)